




|                                                        |              |                                                                                 |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tensión de Base del Motor<br><i>Motor Base Voltage</i> | <b>400 V</b> | Tensión Máxima de Salida del Convertidor<br><i>Inverter max. Output Voltage</i> | <b>400 V</b> |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|

|                     | Servicio / Service S1 |      |      |      |     |                                                     | Servicio / Service S6 - 40% |    |      |      |     |                                                     |                                              |
|---------------------|-----------------------|------|------|------|-----|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----|------|------|-----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Bobinado<br>Winding | Nm                    | A    | KW   | rpm  | Hz  | Velocidad a Pot.Cte<br>Const. Power Speed.<br>(rpm) | Nm                          | A  | KW   | rpm  | Hz  | Velocidad a Pot.Cte<br>Const. Power Speed.<br>(rpm) | Corriente en vacío<br>No Load Current<br>(A) |
| 222                 | 38                    | 35.1 | 16.3 | 4102 | 139 | 9220                                                | 56                          | 47 | 23.9 | 4102 | 140 | 6860                                                | 18.7                                         |

[illegible][illegible]