



- Hoja de Curvas Características en Modo Motor -
- *Driving Mode Power and Torque Diagrams* -

Tensión de Base del Motor <i>Motor Base Voltage</i>	Vb ± 5%	500 V	Tensión Máxima de Salida del Convertidor <i>Inverter max. Output Voltage</i>	500 V
--	---------	-------	---	-------

Tensión de Base del Motor
Motor Base Voltage

$V_b \pm 5\%$ **500 V**

Tensión Máxima de Salida del Convertidor
<i>Inverter max. Output Voltage</i>

500 V

[illegible][illegible]